

有馬口IC～有馬温泉西口間(県道51号線)通行止めに伴う、迂回路のご案内

4月5日(日)午前7時現在、阪神高速北神戸線の有馬口ランプから県道51号線を有馬温泉方面に200m程進んだ所の道路が陥没し、県道51号線有馬口ランプ～有馬西口が通行止めになっています。現在、復旧の目途は立っておりません。

有馬温泉から神戸方面へお帰りの方、また、神戸方面から有馬温泉へお越しの方はご注意ください。

阪神高速北神戸線方面からお越しの方

- ①「有馬口IC」では下車せず、
- ②「西宮山口南IC」を出て、
有馬温泉方面へ。

国道428号線・有馬街道方面からお越しの方

- ①「有馬口」交差点を直進、
- ②「五社北」交差点を右折、線路を通過。
- ③1つ目の信号を右折、
- ④「峠堂」交差点を右折。

